附件 4

臺南市立善化國民中學校園樹木專家學者會勘紀錄

113 年 2 月 29 日修訂

一、會勘時間：113 年 4 月 22 日 15 時 0 分。

二、與會人員

人員	單位	職稱	簽名
李武昌	臺南市社區大學	講師	李武昌
柯淑婷	善化國中	總務主任	柯淑婷

三、會勘結果

地點	樹種及數量	樹木健康評估	處置建議
教務處前	紅花風鈴木 1 棵	1. 樹木乾枯、樹葉全部掉落，已明顯死亡。 2. 覆土過高，難以吸水，原地不宜種植樹木。	☑移除後補植 紅花風鈴木 1 棵 ☐移植至校內 (地點) 棵 ☐進行 (病蟲害名稱)防治 棵 ☐其他：
投打練習區 東側	南洋杉 2 棵	樹幹流膠，病菌向樹木中心擴散，已顯乾枯空心死亡，建議移除。	☑移除後補植 紅花風鈴木 2 棵 ☐移植至校內 (地點) 棵 ☐進行 (病蟲害名稱)防治 棵 ☐其他：
綜合球場 北側	火焰木 1 棵	樹幹樹皮剝裂、樹頭腐朽，已經沒有生機，建議移除。	☑移除後補植 紅花風鈴木 1 棵 ☐移植至校內 (地點) 棵 ☐進行 (病蟲害名稱)防治 棵 ☐其他：

四、會勘照片(至少兩張，視實際會勘情形增列)